

## Thermomètre-hygromètre avec zone de confort hygrométrique

- Thermomètre - hygromètre avec fonction max/min
- Affichage de la zone de confort dans les zones colorées
- Capteur intégré
- Montage mural ou sur socle

Ce Therma-hygromètre est idéal pour la surveillance de la température et de l'humidité dans les chambres, les bureaux ou autres dans la gamme de 0 à 50°C et de 10 à 99% d'humidité relative.

Le therma-hygromètre réf 810-130 affiche simultanément la température et l'humidité et enregistre en plus les dernières valeurs minimales et maximales atteintes. Il indique avec une flèche la zone de confort, sec (dry) ou humide (wet), ce qui facilite la lecture.



### Données techniques:

	Température	Humidité
Gamme de mesure	0 - 50°C	10 à 99% HR
Résolution	0.1°C	1 % HR
Précision	± 1 ° C	±5% HR
Batterie	2 x 1.5 volts AAA	
Durée de vie de la pile	10000 heures	
Affichage LCD	LCD duo personnalisé	
Poids	150 g	
dimensions	20 x 100 x 110 mm	